brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

15/07/2025

brennenstuhl®

Gummi-Kabelhaspel IP44

X-Gum IP44

KH 2710 N315 IP44 DE

10 m H07RN-F 3G1,5

MAX 1500W /230V~

MAX 3500W /230V~


Art. 1 16971 0 100

0469774 • 1425 •

Made in Germany

4 007123 661831

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



Für den ständigen Einsatz im Aussenbereich.

For permanent outdoor use.

10 m

H07RN-F 3G1,5

0534546/2824

SAFETY SYSTEM

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! FR En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! IT In caso di surriscaldamento, estrarre tutte le spine, premere il pulsante di reset doppo il raffreddamento! SE Drag vid överhettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen! CZ V případě přehřátí vytáhněte všechny zástrčky, po vychladnutí stiskněte tlačítko reset!

EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! NL Bij oververhitting alle stekkers uitrekken en na afkoeling resetknop indrukken! ES En caso de recalentamiento sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! PL W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania! HU Túlmelegedés esetén húzza ki az összes dugót, lehűlés után nyomja meg a reset gombot!

0534549/2824