



ROLEAK Pro
No. 1500002241

Stand: 03/20

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
1	Ersatzsonde Roleak Pro 1500002241	1500003389	1

WICHTIG!

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel. +49 6195 - 800 8200

Fax: +49 6195 - 800 7491

 service@rothenberger.com