

ai16281499637_1J12A0477_NEO series_300x285mm_V0_20210805.pdf 1 2021/8/5 15:52:44


NEO1R




NEO3




NEO5R




NEO9R




NEO1R




NEO3/NEO5R




NEO9R




Boost (NEO1R/NEO3/NEO5R/NEO9R)



Boost Overheat Warning (NEO1R/NEO3/NEO5R/NEO9R)




Transportation Lock (NEO1R/NEO3/NEO5R/NEO9R)




ai16281499637_1J12A0477_NEO series_300x285mm_V0_20210805.pdf 2 2021/8/5 15:52:45


Low Battery Warning (NEO1R/NEO3/NEO5R/NEO9R)




NEO1R




NEO3/NEO5R




NEO9R




NEO1R




NEO3




NEO5R/NEO9R




Battery Pack Replacement (NEO9R)




Lamp Head Rotation (NEO1R/NEO3/NEO5R/NEO9R)



Overhead Band (NEO9R)




Chestbelt (NEO5R/NEO9R)





Silicone pad

NEO3/NEO5R



NEO9R





Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstrasse 5-7 • 42699 Solingen • Germany
Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200
info@ledlenser.com

ledlenser.com

NEO Series_QUG_V0
2021.07.07
1J12A0477