

Juli 2024

PRODUKTHINWEIS: Upgrade des Kopfbands mit Montageset für 3M™ Speedglas™ SL, 100 & 9000

Die 3M™ Speedglas™ Kopfbänder mit Montageset für die Produkte 100, SL und 9000 wurden mit einem verbesserten (haltbareren) Einstellungsmechanismus aufgerüstet. Dieser Mechanismus wird bereits erfolgreich seit der Markteinführung der 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißmaske G5-02 eingesetzt. Plan war es, diesen Mechanismus in anderen Produkten zu verwenden, sowohl um 2 ähnliche, aber unterschiedliche Drehgelenke zu vermeiden, als auch um von der verbesserten Version zu profitieren.

Dies ist leicht an dem Farbunterschied zu erkennen; Das vorherige Drehgelenk ist blau und das neue Verbesserte ist silber/grau (siehe Bilder).



- 1: Altes Kopfband
- 2: Altes blaues Drehgelenk
- 3: Neues verbessertes Drehgelenk
- 4: Kopfband mit grauem Drehgelenk

Auch der Farbwechsel zu Silber/Grau folgt unserer Strategie, dass alles, was silber/grau gefärbt ist, vom Träger justiert werden kann.

Von dieser Änderung betroffen sind:

SAP-ID	Beschreibung
7100166702	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, Trojan Warrior, mit Schweißfilter 100V, 751620
7100166681	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, schwarz, ohne Schweißfilter, 751100
7100166682	751101 SPDGLS 100 PASS WLD SHLD SHDE 11
7100166688	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, Xterminator, mit Schweißfilter 100V, 752220
7100166689	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, Razor Dragon, mit Schweißfilter 100V, 752420
7100166705	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, schwarz, mit Schweißfilter 100V, 751120
7100166706	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, Ice Hot, mit Schweißfilter 100V, 751520

7100166734	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, Motor, mit Schweißfilter 100V, 752920
7100166735	3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100, Skull, mit Schweißfilter 100V, 752820
7100116824	3M™ Speedglas™ Schweißmasken 9002NC, mit Schweißfilter, 401385
7000028072	3M™ Speedglas™ Schweißmasken-Kopfband, 100/9000/SL, 705015
7000044455	3M™ Speedglas™ Schweißmaske-Kopfbügel, Befestigungsteile, 100/9000/SL, 706000

Dies betrifft alle Teile-Nummern und SAP IDs. Die Änderung hat bereits stattgefunden und die Lieferungen mit den neuen Montagesets haben den Markt erreicht.

Aufgrund dieser Änderung ist keine Neuklassifizierung erforderlich.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Ansprechpartner.

Mit freundlichen Grüßen

Ales Rozensky
EMEA Welding Product Manager